



0-

ре  
Воздушной смеси, позволяет перерабатывать металлокерамику, структурированные и другие достаточно сложные порошковые материалы. Влажная краска при подаче сухого воздуха взбавливается и сушится. Комки порошка в процессе флюидизации рассыпаются.

- Бак 2 литра 14x25 см цилиндр алюминий.



- Бак 4 литра 16x30 см цилиндр алюминий.
- Бак 10 литров 20x40 см.
- Бак 50 литров 36x52 см.